
LE DIAGRAMME D'EXIGENCES



« redéfinit » : Ajout de données quantitatives / précision
« satisfy » : un ou plusieurs éléments du modèle permettent de satisfaire une exigence